



LEGENDE "SANIERUNGSMASSNAHME"

- Erneuerung des gesamten Oberbaus (einschl. ungebundene Tragschichten)
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten und der vorh. Bordstein-anlagen auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen)

- Erneuerung des bituminösen Oberbaus
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten auf der östlichen Fahrbahn-seite (evtl. punktuelle Regulierungen)

- Erneuerung der kompletten bituminösen Deckschicht (nur AFB-Schicht)
- Punktuelle Sanierung der bestehenden 3-Stein-Rinnen nach Erfordernis
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Punktuelle Sanierung der bestehenden beidseitigen Borsteinanlage nach Erfordernis
- Punktuelle Nachverdichtung im Bereich der vorh. Schachtbauwerke nach Erfordernis

- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges mit Verbundsteinpflaster mit umlaufender Verzahnung (aufgrund der Schadhafteit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)

- Regulierung des bestehenden Oberflächenbelages aus Betonsteinpflaster (10/20/8cm) des westlichen Gehweges und Nachverdichtung des Untergrundes (Setzungen aufgrund der Befahrung mit schweren Fahrzeugen)

SANIERUNGSMASSNAHME:

- Erneuerung des gesamten Oberbaus (einschl. ungebundene Tragschichten)
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten und der vorh. Bordstein-anlagen auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen und Erneuerung von kurzen Teilstücken)
- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges (aufgrund der Schadhafteit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)

SANIERUNGSMASSNAHME:

- Erneuerung des bituminösen Oberbaus
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten auf der östlichen Fahrbahn-seite (evtl. punktuelle Regulierungen)
- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges (aufgrund der Schadhafteit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)

Planungsstand: 2018-03-15

Anmerkungen:
Die nachrichtlich dargestellte Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen ist den Bestandsunterlagen der jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger entnommen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Durch den AN sind die jeweiligen, aktuellen Bestandsunterlagen aller Ver- und Entsorgungsleitungen aktuell anzufordern.
Deren genaue Lage ist vor Ort in Abstimmung mit den jeweiligen Ver- und Entsorgungsträgern zu prüfen.

Legende "Versorgungsleitungen"

- BP Versorgungswasserleitung
- BP Gasleitung
- BP Thyssengas-Leitung
- BP Stromvers.-FM-Netz
- BP Stromvers. NSP-Netz
- BP Stromvers. MSP-Netz
- BP Stromvers. NSP-Netz
- BP Stromvers. Schutzrohr-SR

3.			
2.			
1.			
Änderung:	Datum:	Benennung und Bemerkung:	

Gemeinde Weeze
Der Bürgermeister
Cyriakusplatz 13-14; 47652 Weeze
Telefon: 02837 / 910-0; Fax: 02837 / 910-170

INGENIEURBÜRO JANSEN GmbH
Charing 35
47669 Wachtendonk
Telefon: 02836 / 9151-0
Fax: 02836 / 9151-51
E-Mail: mail@jansen.de
http://www.jansen.de

Anlage: **XX**
Ausfertigung:

Betritt: **Gemeinde Weeze, Kreis Kleve**
Maßstab: 1 : 250

Titel: **Straßensanierung "Holtumsweg" in Weeze "Sanierungskonzept" LP 1**
Obj. Nr.: 1701013
Stand: EP

Datum: 01.01.2011
gez.: L.d.R. / B.L.
gepr.:

Aufgestellt: **-VORABZUG-**