

Planungsstand: 2018-03-15

Anmerkungen:
 Die nachrichtlich dargestellte Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen ist den Bestandsunterlagen der jeweiligen Ver- und Entsorgungsträger entnommen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
 Durch den AN sind die jeweiligen, aktuellen Bestandsunterlagen aller Ver- und Entsorgungsleitungen aktuell anzufordern.
 Deren genaue Lage ist vor Ort in Abstimmung mit den jeweiligen Ver- und Entsorgungsträgern zu prüfen.

LEGENDE "SANIERUNGSMASSNAHME"

- Erneuerung des gesamten Oberbaus (einschl. ungebundene Tragschichten)
 - Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
 - Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
 - Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
 - Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten und der vorh. Bordsteinanlagen auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen)
-
- Erneuerung des bituminösen Oberbaus
 - Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
 - Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
 - Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
 - Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten und der vorh. Bordsteinanlagen auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen)
-
- Erneuerung der kompletten bituminösen Deckschicht (nur AFB-Schicht)
 - Punktuelle Sanierung der bestehenden 3-Stein-Rinnen nach Erfordernis
 - Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
 - Punktuelle Sanierung der bestehenden beidseitigen Borsteinanlage nach Erfordernis
 - Punktuelle Nachverdichtung im Bereich der vorh. Schichtbauwerke nach Erfordernis
-
- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges mit Verbundsteinpflaster mit umlaufender Verzahnung (aufgrund der Schadhaftheit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)
-
- Regulierung des bestehenden Oberflächenbelages aus Betonsteinpflaster (10/20/8cm) des westlichen Gehweges und Nachverdichtung des Untergrundes (Setzungen aufgrund der Belagerung mit schweren Fahrzeugen)

Legende "Versorgungsleitungen"

- BP Versorgungswasserleitung
- BP Gasleitung
- BP Thyssengas-Leitung
- BP Fernmeldleitung
- BP Stromvers.-FM-Netz
- BP Stromvers. NSP-Netz
- BP Stromvers. MSP-Netz
- BP Stromvers. NSP-Netz
- BP Stromvers. Schutzrohr-SR

SANIERUNGSMASSNAHME:






- Erneuerung des bituminösen Oberbaus
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten und der vorh. Bordsteinanlagen auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen)
- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges (aufgrund der Schadhaftheit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)

SANIERUNGSMASSNAHME:

- Erneuerung des gesamten Oberbaus (einschl. ungebundene Tragschichten)
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten und der vorh. Bordsteinanlagen auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen)
- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges (aufgrund der Schadhaftheit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)

SANIERUNGSMASSNAHME:

- Erneuerung des bituminösen Oberbaus
- Ersetzen der bestehenden 3-Stein-Rinnen durch neue 2-Stein-Rinnen
- Punktuelle Regulierung der bestehenden Straßenabläufe nach Erfordernis
- Erneuerung der schadhaften Borsteinanlage auf der westlichen Fahrbahnseite nach Erfordernis
- Erhalt der vorh. Begrenzungsplatten auf der östlichen Fahrbahnseite (evtl. punktuelle Regulierungen)
- Erneuerung des Oberflächenbelages des westlichen Gehweges (aufgrund der Schadhaftheit und zur Erreichung einer einheitlichen Optik)



3.			
2.			
1.			
Änderung:	Datum:	Benennung und Bemerkung:	
Gemeinde Weeze Der Bürgermeister Cyriakusplatz 13-14; 47652 Weeze Telefon: 02837 / 910-0; Fax: 02837 / 910-170			Anlage: XX Ausfertigung:
i INGENIEURBÜRO JANSEN GmbH Tel.: 02836 / 9151-0 47669 Wachtendonk Fax: 02836 / 9151-51 e-mail: mail@bjansen.de http://www.bjansen.de			
Betrifft: Gemeinde Weeze, Kreis Kleve		Maßstab: 1 : 250	
Titel: Straßensanierung "Holtumsweg" in Weeze "Sanierungskonzept" LP 2		Obj. Nr.: 1701013	
Datum: 01.01.2011		Stand: EP	
Aufgestellt:		gezeichnet: L.d.R. / B.L.	
-VORABZUG-			