RKB 1



RKB 2



RKB 3

Anlage 2.1	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**

RKB 4



RKB 5



RKB 6



Anlage 2.2	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**

RKB 7



RKB 8



RKB 9



Anlage 2.3	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**

RKB 10



RKB 11



RKB 12



RKB 13



humoser Oberboden

Schluff, schwach tonig bis tonig, sandig, steif, humose Spuren, im oberen Abschnitt sehr schwach humos

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, lagenweise schwach schluffig, lagenweise sehr schwach feinkiesig, ca. mitteldicht, lagenweise stark erdfeucht bis nass, Spitze nass

RKB 14



humoser Oberboden

Schluff, schwach tonig, sandig bis stark sandig, humose Spuren, ab 0,90 m Sand, stark schluffig, locker bis mitteldicht

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig und grobsandig, im unteren Teil Fein- bis Mittelsand, teils schwach schluffig, mitteldicht

Kies, sandig, mitteldicht

RKB 15



humoser Oberboden

Schluff, schwach tonig, stark sandig, einzelne Feinkiese, Basis Sand, schluffig, steif

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig unten Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig, mitteldicht

RKB 16



RKB 17



RKB 18



Anlage 2.6	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**

RKB 19



RKB 20



RKB 21



RKB 22



RKB 23



RKB 24



RKB 25



RKB 26



RKB 27



Anlage 2.9	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**

RKB 28



RKB 29



RKB 30



RKB 31



RKB 32



RKB 33



RKB 34



RKB 35



RKB 36



RKB 37



RKB 38



RKB 39



RKB 40



RKB 41



RKB 42



RKB 43



RKB 44



RKB 45



RKB 46



Aufgefüllt / umgelagert: Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen von Asche

Oben aufgefüllt / umgelagert: Schluff, sandig, schwach tonig, schwach humos bzw. mit humosen Spuren, braun, steif, geringe Beimengungen von Asche

Schluff, sandig, schwach tonig, mittelbraun, steif

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig

Kies-Sand, größtenteils ausgeflossen, nass

RKB 47



Aufgefüllt / umgelagert: Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach humos bzw. mit humosen Spuren, braun, steif

Schluff, sandig, unten stark sandig, schwach tonig, mittelbraun, steif

Fein- bis Mittelsand und Mittelsand, feinsandig bis stark feinsandig, oben schwach schluffig, darunter sehr schwach schluffig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, rötlich braun

Mittel- bis Grobsand, kiesig, Spitze nass

RKB 48



Humoser Oberboden

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach humos bzw. mit humosen Spuren, braun, steif

Schluff, sandig, unten stark sandig, schwach tonig, mittelbraun, steif

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig, einzelne Feinkiese

Mittel- bis Grobsand, kiesig, schwach feinsandig, lagenweise schwach schluffig, Spitze nass

RKB 49



Aufgefüllt / umgelagert: Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken

Oben aufgefüllt / umgelagert: Schluff, sandig, schwac tonig, schwach humos bzw. mit humosen Spuren, mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken und Asche, braun, steif

Schluff, sandig, unten stark sandig, schwach tonig, mittelbraun, steif

Fein- bis Mittelsand, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig

Mittelsand, grobsandig, feinsandig, schwach kiesig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig

Mittel- bis Grobsand, kiesig bis stark kiesig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, Spitze nass

RKB 50



Aufgefüllt / umgelagert:Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken und Asche

Oben aufgefüllt / umgelagert:Schluff, sandig, schwach tonig, schwach humos bzw. mit humosen Spuren, mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken und Asche, braun, steif

Schluff, sandig, schwach tonig, mit einzelnen Kiesen, braun, steif

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig und dünne Schluffstreifen, graubraun

Mittel- bis Grobsand, kiesig bis stark kiesig, grau, nass

RKB 51



Aufgefüllt / umgelagert: Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken

Aufgefüllt / umgelagert: Schluff, sandig bis stark sandig, schwach tonig und Sand, stark schluffig, mit humosen Spuren und einzelnen Kiesen, fleckig graubraun und orangebraun

Aufgefüllt / umgelagert:Schluff, sandig, schwach tonig, braun, weich bis steif

Aufgefüllt / umgelagert:Schluff, sandig, schwach tonig, mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken und Asche

Schluff, tonig bis stark tonig, blaugrüngrau, steif bis halbfest, mit dünnen Feinsandlagen

RKB 52



Aufgefüllt / umgelagert: Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken

Aufgefüllt / umgelagert:Schluff, sandig bis stark sandig, z.T. schwach tonig, mit Ziegelbruchstücken und Asche, fleckig graubraun und orangebraun

Schluff, tonig, sandig, mit humosen Beimengungen, grau

Schluff, tonig, blaugrüngrau, mit dünnen Feinsandlagen, an der Basis kiesig

Kies-Sand, gelbbraun, größtenteils ausgeflossen

RKB 53



Grasnarbe über humosem Oberboden

Aufgefüllt / umgelagert:Schluff, stark sandig, fleckig braungrau, mit geringen Beimengungen von Ziegelbruchstücken

Schluff, tonig, sandig, braungrau

Schluff, tonig bis stark tonig, blaugrüngrau, steif und steif bis halbfest, mit dünnen Feinsandlagen

RKB 54



Humoser Oberboden mit geringen Beimengungen an Schotter

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach humos bzw. mit humosen Spuren

Schluff, sandig, schwach tonig, braun, weich bis steif

Schluff, tonig bis stark tonig, blaugrüngrau, oben mit geringem Humusanteil, steif bis halbfest, mit dünnen Feinsandlagen

Anlage 2.18	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**

RKB 55



RKB 56



Anlage 2.19	Säulenprofile, Maßstab der Höhe 1: 50	**Geotechnisches Büro** N. Müller, Dr. W. Müller und Partner Gutachten-Nr.: RK-Lz 082/19 **BGA+CGA**